

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Projeto: BIM.001 - Construção edifício Modelo com BIM

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG

Início: 01/01/2024

Responsável: Armando da Silva Nunes

Nº ART: 52421

Fim: 30/06/2025

ANOTAÇÕES DIÁRIAS

Informações do Clima

| | |
|--------------|------------|
| Período | Manhã |
| Observações: | |
| Clima | Nublado |
| Observações: | |
| Condição | Praticável |
| Observações: | |











Ocorrências na Obra

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da Ocorrência | Problema na rede elétrica |
| Observações: | |
| Classificação | Falta de Energia |
| Observações: | acidente no poste que ocasionou interrupção no fornecimento de energia |



AVANÇO FÍSICO

| Tarefa | Und | % Concluído | % do Dia |
|--|---|--|---|
| 001.01.01.01.01.02 - Parede padrão (6 x 12) | M2 | 100,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |
| 001.01.01.01.02.01 - Janela (2,10 x 1,20) | UN | 100,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |

MÃO DE OBRA PRÓPRIA

| Função | Qtde | Horas |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Ajudante de Carpinteiro | 1,00 | 6,00 |
| OTAVIO JONAS MARTINS PIRES | | 6,00 |
| Carpinteiro | 2,00 | 12,00 |
| ANTONIO CARLOS DE BRAGANÇA | | 6,00 |
| GUMERCINDO GONÇALVES SILVA | | 6,00 |
| Comprador | 1,00 | 6,00 |
| VINICIUS DA COSTA ANDRADE | | 6,00 |
| Encarregado | 1,00 | 6,00 |

MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA

| Função | Qtde | Horas |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| Armador | 1,00 | 10,01 |
| André Luiz Santos Oliveira | | 10,01 |
| Carpinteiro | 1,00 | 10,01 |
| Marcos Vinícius Pereira Cardoso | | 10,01 |
| Encarregado | 1,00 | 10,01 |
| Bruno Henrique Silva Santos | | 10,01 |
| Pedreiro | 1,00 | 10,01 |
| JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER | | 10,01 |

EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS

| Grupo | Qtde | Horas |
|--|-------------|--------------|
| 1 - Veículos | 1,00 | 10,05 |
| 01.02.003 - Caminhão truck 2323 placa 2589 | | 10,05 |
| 3 - Máquinas e Equipamentos | 2,00 | 10,05 |
| 06.01.007 - Compactador | | 0,03 |
| 06.01.012 - Martetele | | 10,02 |

EQUIPAMENTOS TERCEIRIZADOS

| Grupo | Qtde | Horas |
|-------|------|-------|
|-------|------|-------|

Dados não encontrados

INSPEÇÕES DE QUALIDADE

| Status | Qtde |
|--|----------|
| Não conforme | 1 |
| inspeção laje 001.01.01.01.04.01 - Laje | |
| Conforme | 1 |
| inspeção parede 001.01.01.01.01.02 - Parede padrão (6 x 12) | |

MATERIAIS RECEBIDOS

| Nota | Fornecedor | Unidade | Qtde |
|-------------------------------------|---|---------|----------|
| Produto | | | |
| 055019 | F00001 - Materiais de Construção Prime | | |
| 09.81 - Areia Comum | | M3 | 0,03 |
| 09.83 - Cimento Portland Comum | | SC50 | 7,00 |
| 09.88 - Tijolo Cerâmico Comum | | UN | 195,00 |
| 09.89 - Tijolo Cerâmico Furado | | UN | 1.260,00 |
| 055030 | F00016 - Soluções Construtivas Total | | |
| 09.83 - Cimento Portland Comum | | KG | 1,00 |
| 055033 | 00487709 - Armazém do Construtor | | |
| 09.74 - Madeira para estrado 1.30cm | | UN | 15,00 |
| 09.83 - Cimento Portland Comum | | SC50 | 18,00 |
| 055041 | C00004 - CASA ELDORADO | | |
| 09.47 - Tinta Vermelha | | UN | 9,00 |
| 055042 | 00487709 - Armazém do Construtor | | |
| 09.82 - Areia Lavada | | M3 | 5,00 |
| 055044 | C00013 - ConstruMarket Casa & Obra | | |
| 09.82 - Areia Lavada | | M3 | 36,00 |
| 09.85 - Brita n.2 | | M3 | 54,02 |
| 546466 | 00111075 - FERSHOP | | |
| 09.81 - Areia Comum | | M3 | 1,56 |
| 09.83 - Cimento Portland Comum | | SC50 | 12,00 |